

C3S037a



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67
"BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA"
JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
ZONA 03



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

FECHA DE DICTAMEN	28 DE ENERO DEL 2013	FOLIO SISTEMA:	
IMPORTE SIN IVA	\$ 174,749.17		
IMPORTE CON IVA	\$ 202,709.04		
LEY:	L.A.A.S.S.P.		
BASE LEGAL:	ART. 41 V		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
CONTRATO DE:	SERVICIOS		
CUENTA	4206 2502		
ESPECIALIDAD	02 SISTEMAS DE CONSERVACION DE EQUIPOS MEDICOS		
SUB ESPECIALIDAD	02 ELECTRONICA		
UNIDAD:	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67		
CVE. PPTAL (U.I. - C.C.):	200105 - 142902		
UBICACIÓN:	CARRETERA A MIGUEL ALEMAN K.M. 26.4		
LOCALIDAD:	APODACA N. L.		
RAZON SOCIAL:	ULTRAMEDIXI S.A. DE C.V.		
RFC CONTRATISTA:	ULT060410R14		
No. DE PROVEEDOR:	CONSERV:	PREI:	
NACIONALIDAD DE LA EMPRESA	MEXICANA		
OBJETO O MOTIVO:	REPARACION DE EQUIPO ULTRASONIDO BIDIMENSIONAL DOPPLER, MARCA ULTRASONIX, MODELO SONIX SP, CON No. DE SERIE SP1.3-1004.0126 NÚMERO DE INVENTARIO 201080005254 DEL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Consistente en: Reposición de Transductor Convexo, Volumétrico, Electrónico/Mecánico, Rango de frecuencia de 3.0 a 7.0 MHz, campo de visión de 104°, ventana de 55 mm, Longitud de Cable de conexión de 1.90m (75"). Aplicaciones en Obstétrica, Ginecología, Infertilidad, Marca ULTRASONIX, Modelo 4DC7-3/60. (No. de Parte 00.036.010)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 DIAS		

II.- ANTECEDENTES:

EN LA CIUDAD DE APODACA, N. L. A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2013 EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD, ATRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD ZONA No. 3 Y CON AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DELEGACIONAL SE ELABORA EL PRESENTE DICTAMEN, A EFECTO DE JUSTIFICAR EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO (LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁ FUNDARSE Y MOTIVARSE, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA QUE RESULTEN PROCEDENTES PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO. EL ACREDITAMIENTO DEL O LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE FUNDA; ASI COMO LA JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTE EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN, LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE ADJUDICAR EN FORMA DIRECTA LA REPARACION DE EQUIPO ULTRASONIDO BIDIMENSIONAL DOPPLER, MARCA ULTRASONIX, MODELO SONIX SP, CON No. DE SERIE SP1.3-1004.0126 NÚMERO DE INVENTARIO 201080005254 DEL DEPARTAMENTO DE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67
"BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA"
JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
ZONA 03



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

IMAGENOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Consistente en: Reposición de Transductor Convexo, Volumétrico, Electrónico/Mecánico, Rango de frecuencia de 3.0 a 7.0 MHz, campo de visión de 104°, ventana de 55 mm, Longitud de Cable de conexión de 1.90m (75"). Aplicaciones en Obstétrica, Ginecología, Infertilidad, Marca ULTRASONIX, Modelo 4DC7-3/60. (No. de Parte 00.036.010)

EXCLUSIVAMENTE POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE RECIBIO OFICIO No. 09 9001 670000/DP/CD/0143 DEL 25 DE ENERO DEL 2013, SIGNADO POR EL LIC. ARMANDO RIVERA TELLEZ, TITULAR DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS AL C. P. JUAN ANTONIO DE LEÓN RODRIGUEZ, TITULAR DE LA JEFATURA DE FINANZAS DE LA DELEGACION REGIONAL EN NUEVO LEON, (SE ANEXA COPIA) DONDE SE AUTORIZA LOS RECURSOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO ULTRASONIDO BIDIMENSIONAL DOPPLER, MARCA ULTRASONIX, MODELO SONIX SP, CON No. DE SERIE SP1.3-1004.0126 NÚMERO DE INVENTARIO 201080005254 DEL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Consistente en: Reposición de Transductor Convexo, Volumétrico, Electrónico/Mecánico, Rango de frecuencia de 3.0 a 7.0 MHz, campo de visión de 104°, ventana de 55 mm, Longitud de Cable de conexión de 1.90m (75"). Aplicaciones en Obstétrica, Ginecología, Infertilidad, Marca ULTRASONIX, Modelo 4DC7-3/60. (No. de Parte 00.036.010), PARA EL SINIESTRO OCURRIDO A ESTE EQUIPO.

AL DAMOS POR ENTERADOS QUE EXISTE DAÑO EN UN ACCESORIO DE ULTRASONIDO, DENOMINADO TRANSDUCTOR VOLUMETRICO, EL CUAL PERTENECE A UN EQUIPO DE ULTRASONIDO BIDIMENSIONAL DOPPLER, MARCA ULTRASONIX, No. DE INVENTARIO NNI 201080005254, SERIE No. SP1.3-1004.0126 UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67. , EN LA INVESTIGACION DEL CASO SE DETERMINA QUE EL TRANSDUCTOR PRESENTA UN TRAZO DE FRACTURA EN EL PLASTICO AZUL TRANSPARENTE QUE LO RECUBRE, A TRAVES DEL CUAL SE OBSERVO EN SU MOMENTO, LA SALIDA DEL LIQUIDO OLEOSO DEL INTERIOR DEL MISMO, NOTIFICANDO TODOS LOS INVOLUCRADOS NO HABER TENIDO INCIDENTE ALGUNO QUE PUDIESE HABER PROVOCADO LA LESION AL TRANSDUCTOR.


EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS REALIZA GESTIONES PARA QUE SE EFECTUE EL TRAMITE ANTE LA DELEGACION REGIONAL PARA LA RECUPERACION DE LA SUMA TOTAL DEL IMPORTE DEL TRANSDUCTOR, SE RECIBE LA ORDEN DE INGRESO No. DS 4051 CON UN IMPORTE DE \$ 202,709.04 INCLUYE I.V.A., PARA LA COMPRA DEL MENCIONADO TRANSDUCTOR, DADA LA NATURALEZA PRIORITARIA DEL MISMO, POR EL PERIODO ESTRICTAMENTE NECESARIO, TOMANDO EN CUENTA LA CAPACIDAD TÉCNICA COMPROBADA, LA FACTIBILIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, LA EXPERIENCIA, LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTALADA Y LOS ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR **ULTRAMEDIXI, S.A. DE C.V.**, (QUIEN FUE EL QUE SUMINISTRO ESTE EQUIPO), SE ADJUDICA EL CONTRATO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EN TÉRMINOS DEL **ARTICULO 41 FRACCIÓN V** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

III.- CONSIDERACIONES:

ES IMPRESCINDIBLE CONTAR CON EL EQUIPO DE **ULTRASONIDO, MARCA ULTRASONIX** PARA EFECTUAR DIAGNÓSTICOS Y ATENDER A NUESTROS DERECHOHABIENTES CON CALIDAD, CALIDEZ, OPORTUNIDAD Y EFECTUAR DIAGNÓSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SU SALUD Y A SU VEZ EVITAR SANCIONES POR MALA ATENCIÓN O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, AFECTANDO DE MANERA SUSTANCIAL A AL POBLACIÓN ADSCRITA A NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67
"BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA"
JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
ZONA 03



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

PROPUESTA ECONOMICA

COMPANIA	DESCRIPCION	IMPORTE CON IVA
ULTRAMEDIXI, S.A. DE C.V.	REPARACION DE EQUIPO ULTRASONIDO BIDIMENSIONAL DOPPLER, MARCA ULTRASONIX, MODELO SONIX SP, CON No. DE SERIE SP1.3-1004.0126 NÚMERO DE INVENTARIO 201080005254 DEL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Consistente en: Reposición de Transductor Convexo, Volumétrico, Electrónico/Mecánico, Rango de frecuencia de 3.0 a 7.0 MHz, campo de visión de 104°, ventana de 55 mm, Longitud de Cable de conexión de 1.90m (75"). Aplicaciones en Obstétrica, Ginecología, Infertilidad, Marca ULTRASONIX, Modelo 4DC7-3/60. (No. de Parte 00.036.010)	\$ 202,709.04


IV.- RESOLUCION:

DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE APRECIA QUE EL PROVEEDOR EN MENCIÓN, OFERTA EL SERVICIO DEL QUE SE INDICA, SOSTENIENDO LOS PRECIOS QUE PROPONE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR LO QUE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN ZONA No. 3 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCION V DE LA L. A. A. S. S. P. Y EN VIRTUD DE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ES EL RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA MISMA Y FUNDAMENTÁNDOSE LO ANTERIOR CON LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO, QUE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL INSTITUTO,

SE DETERMINA ASIGNAR DIRECTAMENTE A LA COMPAÑIA ULTRAMEDIXI, S.A. DE C.V. EL CONTRATO RELATIVO A LA REPARACION DE EQUIPO ULTRASONIDO BIDIMENSIONAL DOPPLER, MARCA ULTRASONIX, MODELO SONIX SP, CON No. DE SERIE SP1.3-1004.0126 NÚMERO DE INVENTARIO 201080005254 DEL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DE ESTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Consistente en: Reposición de Transductor Convexo, Volumétrico, Electrónico/Mecánico, Rango de frecuencia de 3.0 a 7.0 MHz, campo de visión de 104°, ventana de 55 mm, Longitud de Cable de conexión de 1.90m (75"). Aplicaciones en Obstétrica, Ginecología, Infertilidad, Marca ULTRASONIX, Modelo 4DC7-3/60. (No. de Parte 00.036.010) CON UN IMPORTE DE \$ 202,709.04 INCLUYENDO I.V.A.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67
"BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA"
JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD
ZONA 03



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN


EL PRESENTE ESCRITO CORRESPONDE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SUSTENTADO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO, LA CUAL SE FUNDAMENTA Y MOTIVA EN CIRCUNSTANCIA DEL CASO, EN LOS CRITERIOS DE:

CRITERIO	ACREDITACIÓN
ECONOMIA	CONSIDERANDO QUE EL PRECIO OFERTADO ES ACORDE A LOS INSUMOS O TRABAJOS DESPUÉS DE HACER UN ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN DICHA OFERTA
EFICACIA	ES LA OBTENCIÓN DE LOS INSUMOS Y/O SERVICIOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA USUARIA. CON OPORTUNIDAD, TRADUCIÉNDOSE EN UNA MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACION DERECHOHABIENTE, EVITANDO INCURRIR EN DESABASTO O EN UN MAL SERVICIO.
EFICIENCIA	CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA (EN TIEMPO Y FORMA) CON LOS RECURSOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS NECESARIOS. EMPLEÁNDOLOS CON EL MAYOR CUIDADO Y DEDICACIÓN PAR NO CAER EN DESFASAMIENTOS O COSTOS ADICIONALES IMPORTANTES O INSATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO.
IMPARCIALIDAD	PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE ESTA REGION, CUYA CONTRATACIÓN NO DEBE DE HACERSE EN FORMA ARBITRARIA, ATENDIENDO EN PRIMERA INSTANCIA A LOS PRINCIPIOS DE JURÍDICOS Y NORMATIVOS APLICABLES A LA LICITACIÓN PUBLICA O INVITACIÓN RESTRINGIDA.
HONRADEZ	TRANSPARENCIA EN VIRTUD DE QUE SE ADJUDICA AL PROVEEDOR QUE OFRECE CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y PRECIO.

POR TAL MOTIVO SE LLEVA A CABO ESTE PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN V DE LA L. A. A. S. S. P. POR LA IMPORTANCIA QUE PRESTA ESTE SERVICIO DENTRO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67, APODACA, N. L.


DR. HERIBERTO DE JESUS RUIZ TORRES
DIRECTOR HOSPITAL GENERAL DE ZONA 67


LIC. HECTOR GUILLERMO CHAVARRIA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


ING. CARLOS FERNANDO BAÑUELOS CONTRERAS
JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD ZONA 3



Cotización
ULT-2013-028-FMV



US Quote
Fecha: 6 DE MAYO DEL 2013
Preparado por: ING. FELIPE MACIAS DEL VALLE
Cotización #: ULT-2013-028-FMV
Fecha de Expiración: 4 DE JUNIO DEL 2013
Fecha de embarque:
Fecha de instalación:
Número de Orden:

Información del cliente
Razon Social: IMSS, H.G.Z. NO. 67
Nombre: C.P. EDGAR DAVALOS E. (JEFE DE CONTABILIDAD)
Dirección: CARRETERA A CD. MIGUEL ALEMAN KM. 2.6
Ciudad: APODACA
Estado/Provincia: NUEVO LEON
ZIP/Código Postal: 66600
País: MEXICO
Embarcar a: C.P. EDGAR DAVALOS E. (JEFE DE CONTABILIDAD)
Dirección: CARRETERA A CD. MIGUEL ALEMAN KM. 2.6
Ciudad: MEXICO
Estado/Provincia: NUEVO LEON
ZIP/Código Postal: 66600
País: MEXICO
Terminos de pago:
Financiamiento:
Contacto: ING. FERNANDO BANUELOS / SR. VICTOR SOLIS
Teléfono: 01 (81) 11 56 09 00 CONM. 01 (81) 11 56 09 11 D.I.R.
e-mail:
Terminos de embarque:
RFC:
Email:
Fax:

Table with columns: Producto, No. de Parte, Descripción, Quantity, Total
Row 1: SISTEMA, SONIX SP, REPARACIÓN DE EQUIPO DE ULTRASONIDO BIDIMENSIONAL DOPPLER, MARCA ULTRASONIX, MODELO SONIX SP, CON NO. DE SERIE SP13-1004.0126, NO. DE INVENTARIO 201080005254 DEL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 67 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, consistente en: 1, INCLUIDO
Row 2: Software incluidos, NO INCLUIDOS
Row 3: Transductores incluidos, 4DC7-3160, 00.036.010, Reposición de Transductor Convexo, Volumétrico, electrónico/mecánico, rango de frecuencia de 3.0 a 7.0 MHz, campo de visión de 104° (grados); ventana de 55 mm, longitud del cable de 1.90 m (75 pulgadas) aplicaciones en Abdomen, Obstetricia, Ginecología, Infertilidad, marca ULTRASONIX, modelo 4DC7-3/60, (No. de parte 00.036.010). 1, 15,000.00

Condiciones de Venta:
*Notas:

- I) Los Precios se entienden L.A.B. en USD (Dólares Americanos). Los precios y descripciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
II) Incluye póliza de garantía por 1 (un) año, fallas y materiales defectuosos, no incluye desperfectos por caídas o golpes.
III) No incluye actualización de softwares con nuevas aplicaciones que no hayan sido adquiridas con el equipo.

Cotización (USD / Dólares Americanos):
Precio L.A.B. Subtotal: \$15,000.00
IVA: \$2,400.00
Total: \$17,400.00
(DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS 00/100)

Cotización (M.N. / T.G. 13.10 Pesos Mexicanos X USD):
Precio L.A.B. Subtotal: \$174,749.17
IVA: \$27,959.87
Total: \$202,709.04
(DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 04/100 M.N.)

Representación Autorizada: ING. FELIPE MACIAS DEL VALLE
Comprador: ULTRAMEDIXI, S.A. DE C.V.
R.F.C. ULT060410R-14
Av. Circunvalación Poniente No. 66, Col. Ciudad Brisa, C.P. 66600, A.P.O. 67, IMSS
C.P. EDGAR VADEZ JEFE DE CONTABILIDAD
Tel: 01 55 53 61 71 427
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67
MIG. CARLOS FERNANDO BANUELOS CONTRERAS JEFE DE CONSERVACION
DR. FERNANDO DE JESUS RUIZ TORRES MATRICULA: 7654952 DIRECTOR MEDICO
LIC. HECTOR GUILLERMO YAVARRIA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO MAT. 7788362