



Instalación nueva de contactos P.A.



SIMBOLOGIA:

⊘ CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN MURO

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|--|
|  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Dirección de Administración Unidad de Administración Coordinación Conservación de Servicios Generales Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios División de Inmuebles Centrales | | | |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS PONENTE 146 No. 825 | | | |
| DESCRIPCION: CONTACTOS | | | |
| PROYECTO: ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2 (CASITA) P.A. | | NO. PLANO: 00 | |
| UBICACION: SIN ESCALA | ACOTACION: (mm) | CLAVE: CO-02 | |
| AUTORIZADO: DISEÑO: REVISÓ: NOTAS GENERALES | | MODIFICACIONES: | |