



Poniente 146
Of. Admvas 2 (casita)
P.A. ESTADO ACTUAL



- SIMBOLOGIA:
- Sustitución de acabados en muros.
 - Sustitución de cancelería.
 - Sustitución de puertas de madera.
 - Pintura vinílica en muros y losas.
 - Impermeabilización de azoteas.
 - Sustitución de pisos.
 - Remodelación de sanitarios.
 - Pintura o barniz en muros exteriores según sea el caso.
 - Instalaciones Hidro-sanitarias.

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Dirección de Administración Unidad de Administración Coordinación Conservación de Servicios Generales Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios División de Inmuebles Centrales			
OFICINAS ADMINISTRATIVAS PONIENTE 146 No. 825			
DESCRIPCION: ESTADO ACTUAL			
PROYECTO: ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2 (CASITA) P.A.		NO. PLANO: 00	
REVISIÓN:	AUTORIZACIÓN:	FECHA:	
SIN ESCALA	APROBACIÓN:	MODIFICACIONES:	